

Vérification générale périodique - N° 6284

Date de l'inspection 10/12/2025

Résumé de l'inspection



Information matériel

Dispositif: Gerbeur électrique
Marque: HANGCHA
Modèle: CDD10
N° Parc: 25620
N° Série: 17AH02564
Mise en service le: 2019

Informations clients

Société Acces industrie
Adresse Rue Albert Einstein
Code postal 47400 Ville Tonneins
Téléphone Mobile +33553882798

Parc

Parc:
Adresse:
Code Postal:
Ville:

Calendrier des Inspections

Périodicité des visites: Chaque 6 mois
Date de l'inspection: 10/12/2025
Prochaine vérification le: 10/06/2026

Lieu de vérification

BALLAN-MIRÉ

Avis général

L'examen de l'état de conservation et les essais de fonctionnement réalisés dans la présente mission n'ont pas fait apparaître de défectuosité, ni d'anomalie.

Références légales

Visite effectuée conformément aux obligations de vérification fixées par les articles R4323-24 et R4323-3 du Code du travail, l'arrêté du 1er Mars 2004 sur les conditions de réalisation des dites vérifications articles 3, 5-1, 5-2, 6, 6C, 10, 11, 13, 14, 15, la Circulaire du 24 mars 2005 et le Décret n°2008-244 du 7 Mars 2008 modifiant la RGIE et l'arrêté du 12 Mars 1984. Les vérifications sont effectuées par les personnes QUALIFIEES dont la liste est tenue à disposition de l'inspecteur du travail, du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiene, de sécurité et des conditions de travail.

Bureau de contrôle

Sarl SF36
10 Villebachelier
36500, Saint-Genou
Téléphone: +33625606853
email: franck.sicault36@gmail.com
Siret: 97924986900012

Contrôleur

Contrôle effectué par Mr franck SICAULT
Mobile +33625606853
Email franck.sicault36@gmail.com

Signature client

Signature requise? Non

Selon le résultat de l'inspection présente, le contrôleur peut estimer que la signature du présent rapport par le client est requise.

En signant ce rapport, le client déclare avoir pris connaissance du contenu de ce dernier et des défauts éventuellement constatés pendant l'inspection.

Vérification générale périodique - N° 6284

Date de l'inspection 10/12/2025

Informations complémentaires & observations



Information matériel

Dispositif: Gerbeur électrique

Marque: HANGCHA

Modèle: CDD10

N° Parc: 25620

N° Série: 17AH02564

Mise en service le: 2019

Etat Matériel

L'état de propreté permet la vérification OUI

Présence du carnet de maintenance OUI

Présence de la notice d'instruction OUI

Présence de l'attestation ou certificat CE OUI

Rapport dernière inspection présent OUI

Déroulement de l'inspection

Lieu de la vérification: BALLAN-MIRÉ

Inspection effectuée en présence de SALARIÉ

En qualité de SALARIÉ

Essais de levage

Charge de Référence 1000 Kg.

Charge de Contrôle 1100 Kg.

Charge sélectionnée pour l'essai 1100 Kg.

Charge Maximale d'Utilisation 1100 Kg.

Conclusions & Observations

Rien à signaler

Remarques supplémentaires

PLAQUES INDICATRICES => Charge Maximale d'Utilisation => 1000kg

ESSAIS DE FONCTIONNEMENT => Charge sélectionnée pour l'essai (en kg) => 1000kg

ESSAIS DE FONCTIONNEMENT => Hauteur de référence par rapport au sol pour l'essai (en m) => 2m

IMPORTANT

L'état de conservation visuel est réalisé sans démontage, ni nettoyage de l'appareil de levage par notre vérificateur. Les accès doivent être facilités pour la vérification, par des moyens adaptés mis à disposition par le client.

Les essais en charge sont réalisés à partir des charges amenées à pied d'oeuvre par le client. En outre, si ces charges le permettent, le vérificateur procède à la vérification des limiteurs de charge.

Le personnel nécessaire à la conduite et à la manipulation des engins ou appareils est mis à disposition par le chef d'établissement.

Les résultats de cette vérification devront être consignés sur le registre de sécurité par le chef d'établissement.

Au vu du rapport, il appartient ensuite au chef d'établissement de décider des mesures à prendre concernant le dispositif vérifié et de prescrire le maintien ou non en service de ce dernier et/ou des réparations à effectuer.

Sont exclus des missions de bases la vérification des règles techniques mises en oeuvre par les constructeurs ainsi que la vérification des aptitudes des personnes accompagnantes et le respect des consignes.

Rappel des abréviations utilisées dans le rapport:

- **Oui** Le matériel est concerné par le point examiné
- **Non** Le matériel n'est pas concerné par le point examiné
- **VF = VU FONCTIONNER** Vérification de fonctionnement, il ne s'agit pas de vérifier les performances mais simplement de voir si le fonctionnement est correct
- **V = VISUEL** Examen visuel de l'état physique de la partie à examiner avec démontage éventuel des carters, capots ou dispositifs de protection tels que définis dans l'annexe technique du décret 92-767
- **E = ESSAI** Il s'agit d'essayer le matériel ou engin examiné pour voir si les performances correspondent bien aux exigences légales
- **G 1 = Réserve sans gravité**
- **G 2 = Réserve Gravité Moyenne**
- **G 3 = Réserve Gravité élevée**

Liste des points à examiner

- › CHASSIS
- › GROUPE DE PUISSANCE
- › EQUIPEMENT
- › PLAQUES INDICATRICES
- › ESSAIS DE FONCTIONNEMENT



RESULTAT DE L'INSPECTION

CHASSIS

	Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓	Mécanosoudures	Oui		Conforme		
✓	Boulonnerie	Oui		Conforme		
✓	Articulations	Oui		Conforme		
✓	Etat des roues	Oui		Conforme		
✓	Stabilité de la structure	Oui		Conforme		

GROUPE DE PUISSANCE

	Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓	Protections	Oui		Conforme		
✓	Moteur électrique	Oui		Conforme		
✓	Niveaux d'huile moteur	Oui		Conforme		
✓	Courroies d'entraînement	Oui		Conforme		
✓	Fixations	Oui		Conforme		
✓	Liaisons - raccordements	Oui		Conforme		

EQUIPEMENT

	Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓	Mécanosoudures	Oui		Conforme		
✓	Boulonnerie	Oui		Conforme		
✓	Articulations Axes Bagues	Oui		Conforme		
✓	Vérin(s) d'équipement	Oui		Conforme		
✓	Liaisons - raccordements	Oui		Conforme		
✓	Accessoires	Oui		Conforme		
✓	Galets / glissière de mat	Oui		Conforme		
✓	Protection	Oui		Conforme		
✓	Fourches	Oui		Conforme		
✓	Chaînes	Oui		Conforme		

PLAQUES INDICATRICES

	Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓	Plaque constructeur	Oui		Conforme		
✓	Plaque marquage CE	Oui		Conforme		
✓	Plaque pictogrammes de sécurité	Oui		Conforme		
✓	Identification des commandes	Oui		Conforme		
✓	Charge Maximale d'Utilisation	Oui		Conforme	1000kg	

ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

	Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓	Charge sélectionnée pour l'essai (en kg)	Oui		Conforme	1000kg	
✓	Hauteur de référence par rapport au sol pour l'essai (en m)	Oui		Conforme	2m	
✓	Descente de la charge au bout de 5 minutes	Oui		Conforme		
✓	Descente de la charge au bout de 10 minutes	Oui		Conforme		
✓	La descente répond elle au critere d'acceptabilité ?	Oui		Conforme		
✓	Conclusion : Les essais sont-ils satisfaisants ?	Oui		Conforme		