

RAPPORT DE CONTROLE TECHNIQUE
#VGP-202
LE 2025-08-26
FACTURATION :

001180

ZIEGLER FRANCE

RUE DE L INDUSTRIE

85505 LES HERBIERS CEDEX









francois.godard@zieglergroupe.com













Type de materiel: CHARIOT
Type de controle: PERIODIQUE
Controle par: CLEMENT BARRE









MARQUE VEHICULE	
TYPE VEHICULE	
IMMATRICULATION VEHICULE	
KILOMETRAGE VEHICULE	









MARQUE CHARIOT	TRANSMANUT
TYPE CHARIOT	TTI MF 27
NUMERO DE SERIE CHARIOT	2278-10-16
ANNEE CHARIOT	2016
KILOMETRAGE/HEURES CHARIOT	330H

OPERATION PREALABLE	
Charge(s) d'essai mise(s) à disposition	NON
Etat de propreté de l'appareil satisfaisant	OUI
Mise à disposition du personnel pour la conduite de l'appareil	NON
Zone sécurisée pour les essais	OUI











































A-DOCUMENTS REGLEMENTAIRES A PRESENTER			
Certificat de conformité	SANS OBJET	 0	 0
Manuel d'utilisation	SANS OBJET	 0	 0
Rapport(s) de vérification précédent(s)	BON	 0	 0
Carnet de maintenance	SANS OBJET	 0	 0

B-COMPARTIMENT MOTEUR			
Capotages (état, fixations, fermetures...)	DEFAULT	 0	 0
Protections des parties tournantes (hélices, courroies...)	BON	 0	 0
Sortie d'échappement protégée si accessible	DEFAULT	 0	 0
Niveau des fluides	BON	 0	 0
Absence de fuite	BON	 0	 0
Batterie(s) (état, fixation, dispositif de déconnexion)	BON	 0	 0



























C-CHASSIS			
Etat des pneumatiques	BON	 0	 0
Etat des jantes	BON	 0	 0
Contre-poids (état et fixation)	SANS OBJET	 0	 0
Vérin(s) de direction (état, fuites, articulations...)	BON	 0	 0

Support de bouteille de gaz	SANS OBJET	 0	 0
Flexible d'alimentation gaz (état, connexions...)	SANS OBJET	 0	 0
Réservoir de carburant (état, déformations, fuites...)	BON	 0	 0
Réservoir d'huile hydraulique (niveau, état, fuites...)	BON	 0	 0

D-POSTE DE CONDUITE

Accès (état des marchepieds, poignées...)	BON	 0	 0
Protège-conducteur (état, fixations, déformations...)	BON	 0	 0
Siège (état, fixation, réglages...)	DEFAULT	 0	 0
Ceinture de sécurité (état, fixations, fonctionnement)	BON	 0	 0
Plancher et pédales (état, surfaces anti-dérapantes...)	BON	 0	 0
Connecteur de démarrage (dispositif à clé)	BON	 0	 0
Sécurité de démarrage si transmission engagée	SANS OBJET	 0	 0
Fonctionnement et repérage des leviers de commande	BON	 0	 0
Contacteur de siège ou dispositif équivalent	DEFAULT	 0	 0
Avertisseur sonore	BON	 0	 0
Eclairage	BON	 0	 0
Rétroviseur(s)	BON	 0	 0
Vitrage(s) (état, fixation...)	BON	 0	 0
Essuie-glaces	SANS OBJET	 0	 0
Gyrophare ou feu équivalent	BON	 0	 0
Tableau de bord (état des témoins lumineux et cadrans)	DEFAULT	 0	 0
Présence et lisibilité de l'abaque de charge	DEFAULT	 0	 0
Présence et lisibilité des consignes de sécurité	BON	 0	 0
Arrêt d'urgence	SANS OBJET	 0	 0
Coupe-batterie	BON	 0	 0
Autres dispositifs	SANS OBJET	 0	 0



E-EQUIPEMENT DE LEVAGE









Fourches (usure, déformations, dispositif de calage)	BON	 0	 0
Autre dispositif de préhension	SANS OBJET	 0	 0
Tablier (état, fixation, butées de fourches)	BON	 0	 0
Dosseret d'appui de charge (état, fixation)	BON	 0	 0
Mat (état, jeu, fixations, butées, galets...)	BON	 0	 0
Vérin(s) de levage (fuite, fixations, arrêts d'axes)	BON	 0	 0
Vérins d'inclinaison	BON	 0	 0
Autre(s) vérin(s)	BON	 0	 0
Canalisations hydrauliques rigides et flexibles	BON	 0	 0
Protection des flexibles pression à moins d'un mètre	BON	 0	 0
Distributeurs (fuites, connexions...)	BON	 0	 0
Chaînes de levage (usures, fixations...)	BON	 0	 0
Autres dispositifs	BON	 0	 0

F-SIGNALISATION









Avertissements des zones dangereuses	BON	 0	 0
--------------------------------------	-----	---	---

G-ESSAI DE FONCTIONNEMENT DU CHARIOT

Immobilité des équipements de levage ou de translation au démarrage et à l'arrêt du chariot	BON	 0	 0
---	-----	---	---

Fonctionnement du frein de service	SANS OBJET	 0	 0
Fonctionnement du frein de parc ou du frein à serrage automatique	BON	 0	 0
Fonctionnement de la direction	BON	 0	 0
Essai de levage (fonctionnement sans à-coup, vibration, bruit anormal, vérification de la vitesse de descente 0.6m/s)	BON	 0	 0

H-ESSAI DE MAINTIEN EN CHARGE

Etanchéité du circuit de levage	BON	 0	 0
Etanchéité du circuit d'inclinaison	BON	 0	 0
Si descente de charge excessive, indiquer le(s) vérin(s) où se situe la fuite	BON	 0	 0
Etanchéité du circuit du mouvement latéral	BON	 0	 0

L-EXAMEN ET EPREUVE DE MISE/REMISE EN SERVICE

Examen d'adéquation	SANS OBJET	 0	 0
---------------------	------------	---	---

A CONTROLER avant le 26/02/2026
SIGNATURE CLEMENT BARRE, le 26/08/2025

