



Client TRIO-EMMAÛS
203 rue du Maréchal Leclerc
79000 NIORT

Lieu TRIO-EMMAÛS
203 rue du Maréchal Leclerc
79000 NIORT

Numéro de rapport	Date de visite	Prochaine vérification	Périodicité contractuelle	Périodicité réglementaire
2D23090058 Rev 00	26/09/2023	26/03/2024	6 mois	6 mois

Constructeur	UNICARRIERS	Energie Electrique		
Type	JAG2N1L20Q	Heures	5 860	N° Parc <u>Pincres rotatives</u>
N° Série	JAG2N1E700770	<i>chariot Presse</i>		
Mise en service	Non précisée	Fabriqué en	2019	

Caractéristiques techniques

Charge d'essai en (kg) + Portée (m) + Hauteur (m) : 600 kg à 0.6 m , ht 2 m	Equipement de Préhension : Pince à balles	Pas 19.05
Hauteur maximale d'élévation (m) : 5.5	Retourneur	Nombre de chaîne(s) : : 2
Charge maxi d'utilisation en (kg) + Portée (m) + Hauteur (m) : 650 kg à 0.5 m , ht 4.75 m	Poste de conduite : Conducteur porté assis	Chaîne(s) à mailles jointives 3 x 4
Charge maxi d'utilisation en (kg) + Portée (m) + Hauteur (m) : 810 kg à 0.5 m , ht 3.30 m	Organes de commandes : Manipulateurs + pédales	Pas 15.875
Charge maxi d'utilisation en (kg) + Portée (m) + Hauteur (m) : 600 kg à 0.6 m , ht 4.75 m	Nombre de chaîne(s) : : 1	Mécanisme de levage : Nombre de vérins en levage : 3
Mât frontal triplex	Chaîne(s) à mailles jointives 6 x 6	Mécanisme de levage : Nombre de vérins en inclinaison : 2

Récapitulatif des anomalies constatées

03 CHARPENTE

03.3 Réduire les jeux dans l'articulation basse du mât ←

08 SUSPENTES - TAMBOURS - POULIES - DISPOSITIFS DE PREHENSION

08.1 Remplacer les suspentes (allongement sup. à 3%) sur le premier vérin de levage ←

Avis général :

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont fait apparaître les anomalies ou défauts ci-dessus auxquelles il y a lieu de remédier.

L'inspecteur
PAUMARD Cyril

Le client
Alibashi Arte

La personne ayant présenté l'appareil reconnaît avoir pris connaissance des résultats et avoir été informée que l'ensemble des points soumis au référentiel ont été contrôlés. Seuls les points présentant des anomalies ou des défauts sont repris.



RAPPORT DE VERIFICATION PERIODIQUE

Chariot élévateur



Arrêté du 1er mars 2004

MECA CONTROL

Client TRIO-EMMAÜS
203 rue du Maréchal Leclerc
79000 NIORT

Lieu TRIO-EMMAÜS
203 rue du Maréchal Leclerc

79000 NIORT

Table with 5 columns: Numéro de rapport, Date de visite, Prochaine vérification, Périodicité contractuelle, Périodicité réglementaire

Constructeur UNICARRIERS

Energie Electrique

Type JAG2N1L20Q

Heures 1 210

N° Parc Chariot fourche

N° Série JAG2N1E700771

Mise en service Non précisée Fabriqué en 2019

Caractéristiques techniques

Table with 3 columns: Technical specifications, Details, and Reference/Notes

Récapitulatif des anomalies constatées


08 SUSPENTES - TAMBOURS - POULIES - DISPOSITIFS DE PREHENSION

08.1 Remplacer les suspentes (allongement sup. à 3%)




Avis général :

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont fait apparaître les anomalies ou défauts ci-dessus auxquelles il y a lieu de remédier.



L'inspecteur

PAUMARD Cyril



Le client

Alibashi Arte

La personne ayant présenté l'appareil reconnaît avoir pris connaissance des résultats et avoir été informée que l'ensemble des points soumis au référentiel ont été contrôlés. Seuls les points présentant des anomalies ou des défauts sont repris.